



Firmware Update Information IB-DK2403-C

DE: Um das Firmwareupdate der IB-DK2403-C durchzuführen, folgen Sie bitte einmalig Schritt 1. bis 5.

EN: In order to update the firmware of the IB-DK2403-C please follow Step 1. to 5. only one time.

Firmware Update Tool: **GwDUD9001T1_Upgrade_V116.exe**
Firmware: **61.2.255 / V116 (Stand / state Jun 2020)**

Change log: **Solved problems:**

- Apple® new 16 inch MacBook® Pro: No video output

Gelöste Probleme:

- Neues Apple® 16-Zoll MacBook® Pro: Keine Videoausgabe

Schritt 1:

- Gerät an Strom und per **USB** mit einem Windows® Updaterechner verbinden und anschalten.

Step 1:


- Connect the device to the power supply and establish a **USB** connection to a Windows® update PC and switch it on.

Schritt 2:

- Bereitgestelltes FW Update Tool per Doppel-Klick auf die *.exe Datei starten und kurz warten bis die DockingStation erkannt wurde (**Screenshots zeigen nicht die aktuelle Version**).

Step 2:

- Start the provided FW Update tool by double-click on the *.exe file and wait for few seconds until the DockingStation has been recognised (**Screen shots don't display the latest version**).








Firmware Update Information IB-DK2403-C

Schritt 3:

- dann auf **RunIsp** klicken um den Updateprozess zu beginnen.
- kurz warten bis der Updateprozess abgeschlossen ist (etwa 60-90 Sekunden).

Step 3:

- Click **RunIsp** to start the update process.
- Wait for about 60-90 seconds until its ready.






Firmware Update Information IB-DK2403-C

Schritt 4:

- im Fenster wird angezeigt an, wenn der Vorgang beendet wurde
- Gerät ausschalten und USB Kabel entfernen

Step 4:

- An information inside the window will be shown once the process has been finished.
- Switch of the device and remove the USB cable



Schritt 5:

- Verbinden und schalten Sie das Gerät erneut an um es zu nutzen.

Step 5:

- Connect and switch on the device for using.